

ملخص أعمال تدقيق ومراجعة إجراءات السلامة على الطرق على الأماكن الخطرة في محافظة الخليل

المحافظة	المدينة/البلدة	المواقع الخطرة	القضايا المتعلقة بالسلامة المرورية	توصيات لتعزيز السلامة المرورية
الخليل	مدينة الخليل	شارع السلام	١- عدم توفر أدوات التحكم المروري.	١- تركيب شواخص مرورية تحذيرية وإرشادية ،وعمل تخطيط للمسارب والمفترقات. ٢-إعادة تأهيل سطح الطريق في بعض الأماكن. ٣- تحسين سطح الأرصفة وترسيم ممرات لعبور المشاة . ٤- منع الوقوف العشوائي وعمل مواقف منتظمة. ٥-تسكير الفتحات العشوائية الموجودة في الجزيرة الوسطية . ٦- إزالة أو تعديل المعوقات التي تؤثر على الرؤية.
		تقاطع العجوري	٢-عدم توفر مرافق للمشاة في بعض الاماكن وعدم وجود حواجز حماية.	
		مفترق رأس الجورة	٣- تشوهات في سطح الطريق .	
		مفترق مدخل مدرسة بركات	٤- وجود فتحات عشوائية في الجزيرة الوسطية.	
		تقاطع شارع أبو غنام حارة زغير	٥- وجود المواقف العشوائية. ٦-وجود بعض المعوقات التي تحد من مدى الرؤية .	
مدينة حلحول	مدينة حلحول	الطريق الرئيسي من تقاطع جسر حلحول (الإشارة الضوئية) إلى تقاطع زيود.	١- السرعة الزائدة .	١- توفير أدوات فعالة لتهدئة السرعة. ٢- تركيب شواخص مرورية تحذيرية وإرشادية ،وعمل تخطيط للمسارب والمفترقات. ٣-إعادة تأهيل سطح الطريق في بعض الأماكن. ٤- تحسين سطح الأرصفة وترسيم ممرات لعبور المشاة . ٥- منع الوقوف العشوائي وعمل مواقف منتظمة. ٦-إغلاق الفتحات العشوائية الموجودة في الجزيرة الوسطية . ٧-تعزيز الإنارة على بعض المقاطع وخاصة على المفترقات .
		تقاطع زيود (بجانب الداخلية)	٢- مرافق المشاة .	
			٣- عدم توفر أدوات التحكم المروري. ٤- تشوهات في سطح الطريق .	
			٥- وجود فتحات عشوائية في الجزيرة الوسطية. ٦-عدم توفر الإنارة في بعض الأماكن . ٧- وجود المواقف العشوائية.	

<p>١- توفير أدوات فعالة لتهدئة السرعة، وتوفير مراقبة مرورية دورية .</p> <p>٢- تركيب شواخص مرورية تحذيرية وإرشادية ،وتخطيط سطح الطريق .</p> <p>٣-إعادة تأهيل سطح الطريق في بعض الأماكن.</p> <p>٤- إقامة أرصفة للمشاة وتحسين بعض أسطح الأرصفة الموجودة وترسيم ممرات لعبور المشاة ،ووضع حواجز حماية للمشاة .</p> <p>٥- منع الوقوف العشوائي وعمل مواقف منتظمة.</p> <p>٦-تعزيز الإنارة على بعض المقاطع والمفترقات التي لا تتوفر عليها الإنارة .</p> <p>٧- إزالة أو تعديل المعوقات التي تؤثر على الرؤية.</p>	<p>١- السرعة الزائدة .</p> <p>٢- عدم توفر مرافق مشاة آمنة .</p> <p>٣- عدم توفر أدوات التحكم المروري.</p> <p>٤- تشوهات في سطح الطريق .</p> <p>٥-عدم توفر الإنارة في بعض الأماكن .</p> <p>٦-وجود بعض المعوقات التي تؤثر على الرؤية .</p> <p>٧- وجود المواقف العشوائية.</p>	<p>طريق دورا الخليل .</p> <p>طريق واد أبو القمر</p> <p>مركز المدينة</p> <p>تقاطع خرسا .</p> <p>مفترق كئار .</p> <p>مفترق أبو هلال</p> <p>مفترق حنينه</p> <p>مفترق أبو عرقوب</p> <p>تقاطع البير الشرقي</p> <p>مفترق البير الغربي</p> <p>تقاطع ديوان عشيرة الدراويش</p>	<p>مدينة دورا</p>
<p>١- تركيب شواخص مرورية تحذيرية وإرشادية ،وتخطيط سطح الطريق .</p> <p>٢-توفير أدوات فعالة لتهدئة السرعة .</p> <p>٣-تعزيز الإنارة على المفترقات الواقعة على الطريق .</p> <p>٤- إقامة أرصفة للمشاة وتحسين بعض أسطح الأرصفة الموجودة وترسيم ممرات لعبور المشاة ،ووضع حواجز حماية للمشاة .</p> <p>٥- إزالة أو تعديل المعوقات التي تؤثر على الرؤية وخاصة عند المفترقات.</p> <p>٦-إعادة تأهيل سطح الطريق في بعض الأماكن.</p>	<p>١- عدم توفر أدوات التحكم المروري.</p> <p>٢- السرعة الزائدة .</p> <p>٣- عدم توفر مرافق مشاة آمنة .</p> <p>٤-عدم وضوح الرؤية الجانبية بسبب معوقات الرؤية.</p> <p>٥- تشوهات في سطح الطريق .</p>	<p>طريق الظاهرية - الرماضين</p> <p>مفترق أبو الحمص</p> <p>مفترق مدخل شارع واد علي</p> <p>مفترق مدخل منتزه بلدية الظاهرية</p>	<p>مدينة الظاهرية</p>

<p>١- تركيب شواخص مرورية تحذيرية وإرشادية ، وعمل تخطيط لكامل سطح الطريق .</p> <p>٢-توفير أدوات فعالة لتهديئة السرعة .</p> <p>٣-تركيب أعمدة إنارة على كامل الطريق .</p> <p>٤-وضع حواجز حماية للمركبات وخاصة على المنحنيات الحادة .</p>	<p>١- عدم توفر أدوات التحكم المروري.</p> <p>٢- السرعة الزائدة .</p> <p>٣- المنحنيات الحادة والغير مكشوفة .</p> <p>٤-عدم توفر الإنارة على كامل الطريق .</p>	<p>طريق جب هوير</p>	<p>مدينة بطا</p>	
<p>١- تركيب شواخص مرورية تحذيرية وإرشادية ، وعمل تخطيط للمسارب والمفترقات.</p> <p>٢-إعادة تأهيل سطح الإسفلت في بعض المقاطع من الطرق ، وتخشين سطح الإسفلت عند الميول الطولية العالية.</p> <p>٣- توفر مرافق مشاة آمنة ومحمية بحواجز أمان .</p> <p>٤- تعزيز الإنارة على الطرق والمفترقات .</p>	<p>١- عدم توفر أدوات التحكم المروري.</p> <p>٢- المنحنيات الحادة والميل الطولي الكبير .</p> <p>٣- عدم توفر مرافق مشاة آمنة .</p> <p>٤-عدم وضوح الرؤية الجانبية.</p> <p>٥- عدم توفر الإنارة الكافية .</p> <p>٦- وجود تشوهات في سطح الطريق .</p>	<p>شارع عقبة أبو هوى</p>	<p>بلدة السموع</p>	
<p>١- تركيب شواخص مرورية تحذيرية وإرشادية ، وعمل تخطيط للمسارب والمفترقات.</p> <p>٢- توفر مرافق مشاة آمنة وفعالة .</p> <p>٣- تعزيز الإنارة على الطرق والمفترقات .</p> <p>٤-منع الوقوف العشوائي .</p>	<p>١- عدم توفر مرافق مشاة آمنة .</p> <p>٢- عدم توفر أدوات التحكم المروري اللازمة.</p> <p>٣- وجود المواقف العشوائية.</p> <p>٤-عدم توفر الإنارة الكافية .</p> <p>٥- وجود بعض المعوقات التي تؤثر على الرؤية .</p>	<p>مفترق دوار العين</p>	<p>بلدة سعير</p>	
		<p>مفترق رأس العروض - الشيوخ</p>		
		<p>مفترق رأس العروض - العديسة</p>		

	بلدة بني نعيم	طريق واد الجوز	١- السرعة الزائدة .	١- توفير أدوات فعالة لتهدئة السرعة مع توفير مراقبة مرورية دورية على الطرق .
		مفترق عربية	٢- عدم توفر مرافق مشاة آمنة .	
		مفترق بير الشركة	٣- عدم توفر أدوات التحكم المروري.	٢- تركيب شواخص مرورية تحذيرية وإرشادية ،وتخطيط سطح الطريق .
		مفترق الحاووز	٤- عدم وضوح الرؤية الجانبية.	٣- إعادة تأهيل سطح الطريق في بعض الأماكن.
		مفترق الجسر	٥- عدم توفر الإنارة الكافية .	٤- إقامة أرصفة للمشاة وتحسين بعض أسطح الأرصفة الموجودة وترسيم ممرات لعبور المشاة ، ووضع حواجز حماية للمشاة .
			٦- وجود تشوهات في سطح الطريق .	٥- منع الوقوف العشوائي .
			٧- وجود المواقف العشوائية.	٦- تعزيز الإنارة على بعض المقاطع والمفترقات التي لا تتوفر عليها الإنارة الكافية .
				٧- إزالة أو تعديل المعوقات التي تؤثر على وضوح الرؤية.
	بلدة بيت أمر	مفترق منخل بلدة بيت أمر	١- عدم توفر مرافق مشاة آمنة .	١- إقامة أرصفة ومواقف للمشاة ، وترسيم ممرات لعبور المشاة ، ووضع حواجز حماية على الأرصفة .
		تقاطع صافا	٢- عدم توفر أدوات التحكم المروري.	٢- تركيب شواخص مرورية تحذيرية وإرشادية على الطرق والمفترقات.
			٣- عدم توفر الإنارة الكافية .	
	مخيم العروب	مفترق منخل مخيم العروب	٢- عدم توفر مرافق مشاة آمنة .	١- إقامة أرصفة ومواقف للمشاة ، وترسيم ممرات لعبور المشاة ، ووضع حواجز حماية على الأرصفة .
			٣- عدم توفر أدوات التحكم المروري.	٢- تركيب شواخص مرورية تحذيرية وإرشادية على الطرق والمفترقات.

<p>١- إقامة أرصفة للمشاة وتحسين بعض أسطح الأرصفة الموجودة وترسيم ممرات لعبور المشاة، ووضع حواجز حماية للمشاة .</p> <p>٢- تركيب شواخص مرورية تحذيرية وإرشادية قبل وبعد المفترق.</p> <p>٣- إزالة أو تعديل المعوقات التي تؤثر على وضوح الرؤية.</p> <p>٤- تعزيز الإنارة على المفترق .</p>	<p>٢- عدم توفر مرافق مشاة فعالة .</p> <p>٣- عدم توفر أدوات التحكم المروري.</p> <p>٤- عدم وضوح الرؤية الجانبية.</p> <p>٥- عدم توفر الإنارة الكافية .</p>	<p>تقاطع (نوبا-خاراس-حلحول)</p>	<p>بلدة نوبا</p>	
<p>١- توفير أدوات فعالة لتهدئة السرعة مع توفير مراقبة مرورية دورية على الطرق .</p> <p>٢- تعزيز الإنارة على الطرق .</p> <p>٣- تركيب حواجز حماية للمركبات على جوانب الطريق .</p>	<p>١- السرعة الزائدة .</p> <p>٢- عدم كفاية أدوات التحكم المروري.</p> <p>٣- عدم توفر الإنارة في بعض الأماكن .</p> <p>٤- عدم توفر حواجز حماية للمركبات .</p>	<p>طريق واد القف</p> <p>طريق ترقوميا - المعبر</p>	<p>بلدة ترقوميا</p>	
<p>١- توفير أدوات فعالة لتهدئة السرعة مع توفير مراقبة مرورية دورية على الطريق .</p> <p>٢- تعزيز أدوات التحكم المروري على كامل الطريق .</p>	<p>١- السرعة الزائدة .</p> <p>٢- عدم كفاية أدوات التحكم المروري.</p>	<p>الشارع الرئيسي</p>	<p>بلدة تفوح</p>	