

ملخص أعمال تدقيق ومراجعة إجراءات السلامة على الطرق على الأماكن الخطرة في محافظة بيت لحم

المحافظة	المدينة/البلدة	المواقع الخطرة	القضايا المتعلقة بالسلامة المرورية	توصيات لتعزيز السلامة المرورية
بيت لحم	مدينة بيت لحم	- طريق الكركفة .	<p>١- السرعة الزائدة .</p> <p>٢- مرافق المشاة .</p> <p>٣- عدم توفر أدوات التحكم المروري.</p>	<p>١- توفير أدوات فعالة لتهدئة السرعة، وتوفير مراقبة مرورية دورية .</p> <p>٢- تركيب شواخص مرورية تحذيرية وإرشادية ،وعمل تخطيط للمسارب والمفترقات.</p> <p>٣- تحسين سطح الأرصفة وترسيم ممرات لعبور المشاة وإزالة العوائق عن الأرصفة .</p>
	مدينة بيت ساحور	- تقاطع الضمان الصحي .	<p>١- عدم كفاية أدوات التحكم المروري.</p> <p>٢- مرافق المشاة .</p> <p>٣- وجود المواقع العشوائية.</p> <p>٤- تصميم التقاطع .</p> <p>٥- وجود بعض المعوقات التي تؤثر على الرؤية .</p>	<p>١- تركيب شواخص مرورية تحذيرية وإرشادية قبل وبعد التقاطع ،ووضع علامات الدهان الأرضية اللازمة.</p> <p>٢- تحسين سطح الأرصفة وترسيم ممرات لعبور المشاة .</p> <p>٣- منع الوقوف العشوائي وعمل مواقف منتظمة.</p> <p>٤- دراسة لإعادة تصميم وترتيب الجزر الوسطية الفاصلة داخل التقاطع لمنع حركات السير المخالفة.</p> <p>٥- إزالة أو تعديل المعوقات التي تؤثر على الرؤية.</p>
	بلدة الدوحة	١- مفترق دوار مدخل الدوحة الشمالي . ٢- مفترق الدوحة.	<p>١- موقع وتصميم الدوار غير ملائم .</p> <p>٢- عدم كفاية أدوات التحكم المروري.</p> <p>٣- مرافق المشاة .</p> <p>٤- عدم وضوح الرؤية الجانبية بسبب معوقات الرؤية.</p>	<p>١- تحسين سطح الأرصفة وترسيم ممرات لعبور المشاة وإزالة المعوقات عن الأرصفة .</p> <p>٢- تركيب شواخص مرورية تحذيرية وإرشادية، وعمل تخطيط لمسارب الالتفاف.</p> <p>٣- إزالة أو تعديل المعوقات التي تؤثر على وضوح الرؤية.</p>

المحافظة	المدينة/البلدة	المواقع الخطرة	القضايا المتعلقة بالسلامة المرورية	توصيات لتعزيز السلامة المرورية
بيت لحم	مخيم الدهيشة	-مقطع من طريق القدس - الخليل الواقع على امتداد مخيم الدهيشة .	<p>١- السرعة الزائدة .</p> <p>٢- عدم توفر مرافق مشاة آمنة .</p> <p>٣- عدم توفر أدوات التحكم المروري.</p> <p>٤- تشوهات في سطح الطريق .</p> <p>٥- وجود المواقف العشوائية.</p>	<p>١- توفير أدوات فعالة لتهدئة السرعة، وتوفير مراقبة مرورية دورية .</p> <p>٢- تركيب شواخص مرورية تحذيرية وإرشادية، وإعادة تخطيط سطح الطريق .</p> <p>٣- إعادة تأهيل سطح الطريق في بعض الأماكن.</p> <p>٤- إقامة أرصفة للمشاة وتحسين بعض أسطح الأرصفة الموجودة وترسيم ممرات لعبور المشاة، ووضع حواجز حماية للمشاة .</p> <p>٥- منع الوقوف العشوائي على مداخل مخيم الدهيشة.</p>
	بلدة بيت فجار	<p>١- تقاطع قنّان ديش .</p> <p>٢- مفترق المستوصف .</p> <p>٣- مفترق (تقوع - مراح رياح - بيت فجار).</p>	<p>١- عدم توفر أدوات التحكم المروري.</p> <p>٢- عدم توفر مرافق المشاة .</p> <p>٣- وجود المواقف العشوائية.</p> <p>٤- تصميم التقاطع .</p> <p>٥- وجود بعض المعوقات التي تؤثر على الرؤية .</p> <p>٦- عدم توفر الإنارة في بعض الأماكن .</p> <p>٧- تشوهات في سطح الطريق .</p>	<p>١- تركيب شواخص مرورية تحذيرية وإرشادية قبل وبعد التقاطع، ووضع علامات الدهان الأرضية اللازمة وترسيم مسارب الالتفاف.</p> <p>٢- إقامة الأرصفة، وترسيم ممرات لعبور المشاة .</p> <p>٣- منع الوقوف العشوائي وعمل مواقف منتظمة.</p> <p>٤- إزالة أو تعديل المعوقات التي تؤثر على الرؤية.</p> <p>٥- إعادة تأهيل سطح الطريق في بعض الأماكن.</p> <p>٦- تعزيز الإنارة على بعض المقاطع والمفترقات التي لا تتوفر عليها الإنارة .</p> <p>٧- توسيع أذرع التقاطعات.</p>

المحافظة	المدينة/البلدة	المواقع الخطرة	القضايا المتعلقة بالسلامة المرورية	توصيات لتعزيز السلامة المرورية
بييت لحم	بلدة الخضر	<p>١- مفترق بوابة الخضر .</p> <p>٢- مفترق مدخل شارع البالوع .</p> <p>٣- شارع البالوع .</p> <p>٤- شارع النير .</p> <p>٥- دوار التل .</p> <p>٦- مفترق أم ركبة .</p>	<p>١- السرعة الزائدة .</p> <p>٢- عدم توفر مرافق مشاة آمنة .</p> <p>٣- عدم توفر أدوات التحكم المروري.</p> <p>٤- تشوهات في سطح الطريق .</p> <p>٥- وجود المواقف العشوائية.</p> <p>٦- عدم توفر الإنارة الكافية .</p>	<p>١- توفير أدوات فعالة لتهدئة السرعة، وتوفير مراقبة مرورية دورية .</p> <p>٢- تركيب شواخص مرورية تحذيرية وإرشادية، وتخطيط سطح الطريق وخاصة المفترقات .</p> <p>٣- إعادة تأهيل سطح الطريق في بعض الأماكن.</p> <p>٤- إقامة أرصفة للمشاة وتحسين بعض أسطح الأرصفة الموجودة وترسيم ممرات لعبور المشاة، ووضع حواجز حماية للمشاة .</p> <p>٥- منع الوقوف العشوائي .</p> <p>٦- تعزيز الإنارة على مداخل الشوارع وعلى المفترقات.</p>