

ملخص أعمال تدقيق ومراجعة إجراءات السلامة على الطرق على الأماكن الخطرة في محافظة أريحا

المحافظة	المدينة/البلدة	المواقع الخطرة	القضايا المتعلقة بالسلامة المرورية	توصيات لتعزيز السلامة المرورية
أريحا	- مدينة أريحا	- تقاطع بنك فلسطين - شارع المنتزهات - تقاطع القدس المفتوحة - تقاطع ترسنة - تقاطع التل فريك - تقاطع عقبه جبر	١- السرعة الزائدة . ٢- شكل وتصميم التقاطعات . ٣- وجود تلف وتشوهات في سطح الطريق في بعض الأماكن . ٤- عدم توفر مرافق المشاة الآمنة . ٥- عدم توفر أدوات التحكم المروري اللازمة. ٦- عدم وضوح الرؤية الجانبية بين أذرع التقاطعات. ٧- وجود المواقف العشوائية على جوانب الشوارع الرئيسية وعلى المفترقات .	١- توفير أدوات فعالة لتهدئة السرعة، وإعادة النظر في إدارة السرعات، وتوفير مراقبة مرورية دورية للحد من مخالفات أنظمة وقوانين السير من قبل السائقين . ٢- إعادة النظر في تصميم بعض التقاطعات . ٣- تركيب شواخص مرورية تحذيرية وإرشادية قبل وبعد المفترقات. ٤- إعادة تأهيل سطح الطريق في المقاطع التالفة. ٥- تحسين سطح الأرصفة وترسيم ممرات لعبور المشاة وإزالة العوائق عن الأرصفة . ٦- منع الوقوف العشوائي وعمل مواقف منتظمة. ٧- إزالة أو تعديل المعوقات التي تؤثر على وضوح الرؤية وخاصة بين أذرع التقاطعات . ٨- تعزيز الإنارة على بعض المقاطع والمفترقات التي لا تتوفر عليها الإنارة الكافية .