

ملخص أعمال تدقيق ومراجعة إجراءات السلامة على الطرق على الأماكن الخطرة في محافظة القدس

المحافظة	المدينة/البلدة	المواقع الخطرة	القضايا المتعلقة بالسلامة المرورية	توصيات لتعزيز السلامة المرورية
القدس	-بلدة العيزرية. - كفر عقب .	١- مقطع طريق المدخل الشرقي للعيزرية من تقاطع طريق جبل البابا (مدارس بنات العيزرية) إلى دوار الاسكان . ٢- تقاطع شارع واد زيتون . ٣- مفترق كفر عقب .	١- السرعة الزائدة . ٢- عدم توفر أدوات التحكم المروري. ٣- عدم توفر مرافق آمنة للمشاة . ٤- وجود المواقف العشوائية. ٥-عدم التقيد بأنظمة السير وخاصة على تقاطع زيتون .	١- توفير أدوات فعالة لتهدئة السرعة، وتوفير مراقبة مرورية دورية . ٢- إزالة المواقف العشوائية ، وخاصة الواقعة على التقاطعات مباشرة . ٣- تركيب شواخص مرورية تحذيرية وإرشادية ،وعمل تخطيط للمسارب والمفترقات، ووضع علامات الدهان الأرضية اللازمة. ٤- تحسين سطح الأرصفة وترسيم ممرات لعبور المشاة وإزالة العوائق عن الأرصفة، ووضع حواجز حماية للمشاة .